

附件

广西壮族自治区建设用地土壤污染风险管控和修复名录  
(2025年11月11日更新)

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
1	巴马瑶族自治县盘阳组团练乡片区B1、B3、B5一期地块	河池	河池市巴马瑶族自治县巴马镇练乡村	西侧毗邻寿乡大道延长线，东侧、南侧临近原广西丰浩糖业巴马制糖有限公司生活区	5335.75	巴马港信房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年10月21日
2	巴马瑶族自治县盘阳组团练乡片区B1、B3、B5二期地块	河池	河池市巴马瑶族自治县巴马镇练乡村	地块东临S214省道，西临G243国道，南至广西丰浩糖业巴马制糖有限公司生活区，北至练乡储备粮库	65936.21	B1区域：巴马港信房地产开发有限公司；B3、B5区域：巴马瑶族自治县土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年10月21日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
3	原广西贺州市风帆冶炼厂旧址	贺州	贺州市八步区莲塘镇美仪村八达路北侧	东至胶合板厂，南至八达东路，西至恒达胶合板厂，北至恒发机械铸造厂	33333.33	贺州市豪景苑房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	2025年6月26日
4	南南铝业西地块商业变更居住用地	南宁	南宁市江南区亭洪路55号	东至南南铝业西地块和东地块，南至广西南南铝加工有限公司，西至南建路，北至亭洪路	19103.05	南宁市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	2024年9月19日
5	柳州化学工业集团有限公司北厂区地块(柳州市北雀路67号地块1号子地块)	柳州	柳州市柳北区雀儿山街道北雀路67号	东至柳州市北雀路67号地块2号子地块、3号子地块和4号子地块，南至柳州化学工业集团有限公司南部办公及仓储地块，西至空地和白露大道，北至前锋路	198141.01	柳州元通投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、仓储用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地和公用设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州元通投资发展有限公司 2024年7月26日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
6	柳州市北雀路67号地块2号子地块	柳州	柳州市柳北区雀儿山街道北雀路67号	东至4号子地块，南至1号子地块、3号子地块，西至柳州市北雀路67号地块1号子地块，北至前锋路	159213.68	柳州元通投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地和公用设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州元通投资发展有限公司 2024年7月26日
7	柳州市北雀路67号地块3号子地块	柳州	柳州市柳北区雀儿山街道北雀路67号	东至柳州翔星汽车修理厂和广西投资集团柳州发电有限责任公司等，南至柳州化学工业集团有限公司南部办公及仓储地块，西至1号子地块，北至柳州市北雀路67号地块2号子地块和4号子地块	310145.98	柳州元通投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地和绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州元通投资发展有限公司 2024年7月26日
8	柳州市北雀路67号地块	柳州	柳州市柳北区	东至柳北综合能源服务站，南至3	106617.13	柳州元通投资发展	正在编制风险	满足居住用地、公共管	未明确	未明确	柳州元通投资发展 2024年7月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
	4号子地块		雀儿山街道北雀路67号	号子地块，西至柳州市北雀路67号地块1号子地块和2号子地块，北至前锋路		有限公司	管控/修复方案	理与公共服务用地、交通运输用地和绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求		有限公司	26日
9	河池市生富冶炼有限责任公司地块	河池	河池市金城江区街道办事处维六三队	东侧北侧西侧均为山体，南侧为金城江区城西路	41920.87	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确
10	河池市明源选矿贸易有限公司地块	河池	河池市金城江区东江镇长排村坡仙屯	东、南、北为山，西为广西壮族自治区河池市金城江区东江镇长排村坡仙屯	58526.40	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确
11	六甲桥头六甲镇杨友精冶炼厂地块	河池	河池市金城江区六甲	地块大门(东侧、南侧)两侧为农用地，西侧邻山，地块北侧100m	8957.70	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足一类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	
			镇高功村	处有一条河流(龙江河)			复方案				
12	河池市弘安矿冶有限公司地块	河池	河池市金城江区六圩镇乾宵路143号	东面靠山，西接六圩镇建成区，南临金城江区五吉第二冶炼厂，北面为六圩镇人民政府	28592.13	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管理/修复方案	满足公共管理与公共服务用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确 2024年5月16日
13	原柳州中色锌品有限责任公司1、2、4号地块(柳州市鹧鸪江路5号地块A号子地块)	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东侧为柳州市柳北区卫生健康局，南侧为鹧鸪江路，西侧为北进路，北侧为北外环路	13050.17	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管理/修复方案	满足商业服务业用地、仓储用地和绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确 2024年4月18日
14	柳州市鹧鸪江路5号地块B号子地块	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东侧为柳州市柳北区卫生健康局，南侧为鹧鸪江路，西侧为北进路，北侧为北外环路	67540.59	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管理/修复方案	满足居住用地和商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确 2024年4月18日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	
15	柳州市鹧鸪江路5号地块C号子地块	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东侧为柳州市柳北区卫生健康局，南侧为鹧鸪江路，西侧为北进路，北侧为北外环路	41346.36	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确 2024年4月18日
16	武宣县新兴有限责任公司	来宾	武宣县武宣镇城东路75号	东面为市政道路(来宾市武宣县住房和城乡建设局)，南侧为在建碧桂园(武宣碧桂园房地产开发有限公司)，西侧为河堤道路(武宣县大藤峡灌区投资管理有限公司)，北面为政府储备土地(武宣县土地储备中心)	26425.47	武宣县土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确 2024年3月18日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
17	田东县冶炼厂	百色	田东县平马镇合恒村那平屯	东侧为农田，南侧为右江，西侧、北侧为那平屯	61719.69	广西田东工业投资开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足一类用地土壤环境质量要求	广西博环环境咨询服务有限公司	未明确	未明确 2023年10月23日
18	柳州市中色锌品有限责任公司地块 (柳州市鹧鸪江路5号地块D号子地块)	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东至柳州恒盛公司北，南至思源路，西至北进路东约100米，北至贝永青车辆救援	59573.62	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确 柳州市元成供应链有限公司 2023年8月11日	
19	柳州市鹧鸪江路5号地块E号子地块	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东至思源路，南至新红卫钢材物流中心，西至新红卫钢材物流中心，北至思源路	25900.87	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足仓储用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确 柳州市元成供应链有限公司 2023年8月11日	
20	柳州市鹧鸪江路5号地块F号子地	柳州	柳州市柳北区长塘镇	东至园艺路，南至思源路，西至思源路，北至恒盛公司北面	36420.26	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修	满足公共管理与公共服务用地、交	未明确	未明确 柳州市元成供应链有限公司 2023年8月11日	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	
	块		鹧鸪江路5号				复方案	通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求			
21	广西凌云县多金属有限责任公司	百色	凌云县伶站瑶族乡伶兴村百当屯	东至林地，南至林地，西至百当屯通村道路，北至林地	22384.45	广西凌云县多金属有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	江苏格林勒斯检测科技有限公司	未明确	未明确 2023年8月10日
22	宜州市德润冶炼有限责任公司	河池	河池市宜州区庆远镇叶茂村门楼屯	东至原机床厂内部道路，南至原机床厂内部道路，西至广西宜州申亚锰业有限责任公司，北至荒山	26971.52	宜州市水泥厂	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确 2023年7月6日
23	柳州华锡铟锡材料有限公司地块	柳州	柳州市阳和工业新区古亭大道324号	地块东至古亭山脉、南至荣兴驾校、西至古亭大道、北至工业厂房和古亭山脉	136089.40	广西壮族自治区土地储备中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西博测检测技术服务有限公司	未明确	广西壮族自治区土地储备中心 2023年1月12日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
24	灵山县制革厂	钦州	灵山县灵城镇燕子岭新村1号	东：燕子岭新村居民区。南：北灵渠和燕子岭新村居民区。西：山地，后段围墙或坎头边为界。北：山地和灵山消防大队东南面无名小路	25794.46	灵山县制革厂	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	2022年7月1日	
25	广西浦北县振兴皮革有限公司	钦州	浦北县乐民镇榃渠村	东面临靠莫村水田；南面临靠社头村水田和莫村居民区；西面临靠莫村水田；北面临靠莫村林地和莫村居民区	16109.00	广西浦北县振兴皮革有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	2022年7月1日	
26	南丹化肥厂场地	河池	南丹县城关镇小场村	东至兰海高速南丹出口，西、北面皆为小场地段山地，南面为荒地	30904.00	南丹县人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	中节能中咨环境投资管理有限公司河池分公司	未明确	未明确	2022年7月1日
27	柳州香兰大道西侧(原海川家具市场及周边道路)	柳州	广西柳州市柳北区香兰大道	东至彰泰房地产建筑工地，西至香兰大道A1地块，北至星光社区，南至柳长路、	56821.91	柳州市土地交易储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	广西博测检测技术服务有限公司	未明确	柳州市土地交易储备中心	2022年5月19日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	
	路、绿地) 一号地块 (A2 区)		西侧、 柳长路 北侧	柳长路一区居民区							
28	宜州市新洲金属化工有限责任公司地块	河池	广西河池市宜州区叶茂村门楼队	北至河池市平安机动车驾驶员训练考试中心有限公司科目三考试中心,东至荒山,南至荒山,西至广西宜州市和诚实业有限责任公司	19413.04	宣州市水泥厂	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确
29	广西柳州发电有限责任公司	柳州	柳州市柳北区前锋路4号	A 地块东至前锋路三区住宿区,南至前锋路,西至柳州市票证博物馆,北至广西柳州钢铁(集团)公司厂界; B 地块东至大都前锋院,南至北祥新居,西至电厂铁	183736.63	广西柳州发电有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	广西柳州发电有限责任公司

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	
				路, 北至前锋路; C地块东至电厂铁路, 南至柳州化学工业集团有限公司, 西至前锋路私人住宅, 北至前锋路							
30	广西有色金属集团河池鑫华冶炼(金冶厂区)	河池	河池市金城江区城西路71号	东至建设路, 西至金光路, 南至城西路, 北至建设路	50581.57	金城江区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	中节能中咨环境投资管理有限公司河池分公司	广西威尔森环保科技开发有限公司	河池市金城江区环境应急和固体废物技术中心
31	河池市佳玉矿冶有限责任公司地块	河池	河池市金城江区五圩镇板銮村那肯屯	东至河池市金城江区五圩镇新兴选矿厂边界, 南至山脚, 西至山脚, 北至新兴尾矿库边界	9023.26	河池市金城江区五圩镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	未明确	金城江区人民政府
32	河池市金城江区五圩镇新兴选矿厂地块	河池	河池市金城江区五圩镇板銮	东至恒丰选矿厂运矿道路, 南至山脚, 西至河池市佳玉矿冶有限	4350.02	河池市金城江区五圩镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	未明确	金城江区人民政府

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	
			村那肯屯	责任公司道路边界，北至河池市佳玉矿冶有限责任公司进场大门道路边界							
33	河池市金城江区五圩镇芙兴选矿厂地块	河池	河池市金城江区五圩镇板銮村芙蓉屯	东至林地，南至林地，西至芙兴尾矿库边界，北至办公室进厂道路	4297.55	河池市金城江区五圩镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	未明确	金城江区人民政府 2022年5月6日
34	河池市双龙治化有限责任公司地块	河池	河池市金城江区五圩镇板銮村芙蓉屯	东至进厂道路边界，南至林地边界，西至佳正选矿厂，北至佳正选矿厂进厂道路	2818.83	河池市金城江区五圩镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	未明确	金城江区人民政府 2022年5月6日
35	河池市金鹏矿冶有限责任公司地块	河池	金城江区河池镇河池社区莫乱头	南侧为河池水电工程处，北侧为河池镇冶炼厂，西侧为河池市信地混凝土有限公司	14007.50	河池地区水电工程处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	广西桂咨环境评估有限公司	未明确	金城江区人民政府 2022年4月8日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	
				司,东侧为木材厂							
36	河池市河池新村选矿厂	河池	河池市金城江区河池镇新村屯	东至新村屯,西至农田,南至野马河,北至乔灌木林	21400.00	金城江区人民政府	正在编制风险管理/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	广西桂咨环境评估有限公司	未明确	金城江区人民政府 2022年4月8日
37	广西钦州钦锰冶炼有限公司	钦州	钦州市南珠大道高岭	北至南防铁路及钦防高铁,东至康华饲料厂,南至环城西路,西至荒地和居民区	32258.00	广西钦州钦锰冶炼有限公司	正在编制风险管理/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确 2022年3月28日
38	柳州市静兰独凳山片区8号地块	柳州	柳州市城中区独静路89号	西至独静路,东至环江滨水大道,南至柳州市静兰独凳山片区9号地块,北至独静路	25693.00	柳州市龙建投资发展有限责任公司	正在实施风险管理/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西莱禾环保科技有限公司	中桂海晟(广西)建设工程有限公司	柳州轨道润投置业发展有限公司 2022年2月25日
39	柳州市静兰独凳山片区9号地块	柳州	柳州市城中区独静路89号	东至环江滨水大道,南至凳山路,西至独静路,北至柳州市静兰独	35946.49	柳州市龙建投资发展有限责任公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西莱禾环保科技有限公司	中桂海晟(广西)建设工程	柳州轨道润投置业发展有限公司 2022年2月25日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人		
				凳山片区8号地 块					有限公司			
40	柳州市辉强 治化有限公 司地块	柳州	柳州市 柳江县 里雍镇	北紧邻柳江，南 至062县道农田， 西至062县道农 田，东至062县 道林地	24895.79	柳州鱼峰 区人民政 府	正在实 施风险 管控/修 复	满足居住用 地土壤环境 质量要求	南方环境有 限公司	中国电 建集团 贵阳勘 测设计 研究院 有限公 司、贵州 万通 环保工 程有限 公司	柳州市龙 翔建设投 资发展集 团有限公 司	2022年1月 13日
41	中国石油化 工集团北海 石化原老厂 火炬区 (NH-01-05 )	北 海	海城区 北海大 道与成 都路交 叉口西 南侧	东至空地，南至 空地，北至空地， 西至北海市管道 燃气公司用地	12120.60	中国石油 化工集团 北海石化 有限责任 公司	正在编 制风险 管控/修 复方案	满足居住用 地、交通运 输用地土壤 环境质量要 求	中冶南方都 市环保工程 技术股份有 限公司	中冶南 方都市 环保工 程技术 股份有 限公司	中国石油 化工集团 北海石化 有限责 任公司	2021年11 月30日
42	中国石油化 工集团北海	北 海	海城区 北海大	东至成都路，南 至北师大附中及	176188.21	中国石油 化工集团	正在编 制风险	满足居住用 地、交通运	中冶南方都 市环保工程	中冶南 方都市	中国石油 化工集团	2021年11

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人		
	石化原老厂装置区(NH-01-02)		道与成都路交叉口西南侧	规划路，西至天府路，北至北海大道		北海石化有限责任公司	管控/修复方案	输用地土壤环境质量要求	技术股份有限公司	环保工程技术股份有限公司	北海石化有限责任公司	月30日
43	独静路89号五宗土地(4号地)	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至独静路89号五宗土地(5号地)南侧，南至独静路89号场地南边界，西至已规划住宅地块，东至独静路	10348.67	柳州市土地交易储备中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	广西瑞丰建设工程有限公司	柳州市土地交易储备中心	2021年10月27日
44	独静路89号五宗土地(5号地)	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至独静路89号五宗土地(3号地)南侧，南至独静路89号五宗土地(4号地)北侧，西至已规划住宅用地，东至独静路	19432.79	柳州市土地交易储备中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西莱禾环保科技有限公司	中桂海晟(广西)建设工程有限公司	柳州轨道润置业发展有限公司	2021年10月27日
45	钦州市制革厂	钦州	钦北区八角巷3号	北至钦州市中兴印刷厂，东至“小骑兵”饮食店，南	15448.92	钦州市制革厂	正在编制风险管控/修	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月27日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
				至世华汽车修理厂，西至鸿丰家具有限公司			复方案				
46	柳州市龙城化工总厂I地块	柳州	鱼峰区洛维工业园叶山南路35号	东至原混凝土搅拌站，北至山体，西至山体，南至泉南高速	194778.00	柳州市安居建设投资开发有限公司	正在实施风险管理/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西柳州晨恒环保科技有限公司	广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 2021年9月1日
47	梧州市渝鑫稀贵金属有限公司	梧州	万秀区塘源路76号	北邻西江，南至梧州市飞卓林产品实业有限公司和塘源路，西邻梧州市联溢化工有限公司，东至塘源村	70382.00	梧州市万秀区龙湖镇人民政府和粤桂合作特别试验区(梧州)管委会	正在实施风险管理/修复	广弘厂区满足码头用地、防护绿地、仓储物流用地土壤环境质量要求；翔源厂区满足居住用地土壤环境质量要求	广西天安德环工程咨询有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司、湖南省和清环境科技有限公司 梧州市万秀区龙湖镇人民政府	2021年9月1日
48	柳州香兰大道西侧(原海川家具市)	柳州	柳北区柳长路6号、香	东至彰泰房地产建筑工地，西至和平驾校，北至	46765.29	柳州市土地交易储备中心	正在开展效果评估	满足交通运输用地、绿地与开敞空	广西博测检测技术服务有限公司	中桂海晟(广西)建设有限公司 柳州市土地交易储备中心	2021年8月16日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
	场及周边道路、绿地) 一号地块 (B 区)		兰大道西侧	星光社区，南至柳长路、柳长路一区居民区				间用地土壤环境质量要求		设工程有限公司、北京市勘察设计研究院有限公司	
49	贵港市盛荣三水铝有限公司 B 地块	贵港	贵港市港南区八塘镇江南制造业综合产业园内324国道西侧、工业二路南侧	东与 324 国道紧邻，南环江五路，西以三水路为界，北邻工业二路	100222.00	贵港市港南区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	2021 年 6 月 3 日
50	原岑溪市顺源矿业有限	梧州	岑溪市筋竹镇	地块北至毕公顶板栗种植区，南	7936.60	梧州岑溪市筋竹镇	正在实施风险	满足工矿用地土壤环境	广西研易达科技有限公司	广西城建建设	岑溪市国大矿业投
											2021 年 4 月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
	公司选厂地块		毕公顶	至筋竹镇变电站，西至新建木材加工厂，东至毕公顶上山道路		人民政府	管控/修复	质量要求	司	集团有限公司	资管理有限公司 30 日
51	柳州市中铁物流园及周边片区改造项目地块二	柳州	柳南区河西路1号	地块西面、北面和东面被柳州市中铁物流园及周边片区改造项目地块一所包围，南面为居住小区（包括川海碧园和红茂小区）和商铺（包括汽车销售、餐饮和汽车美容等），东南面为柳州市市政设施维护管理处沥青砼拌合站	40837.00	广西柳州市元信投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	广西桂寰环保有限公司	未明确	广西柳州市元信投资有限公司 2021年1月8日
52	柳州市环东金属材料厂1号地块	柳州	城中区静兰街道静兰村独静	北至小马鞍山，南至独静路89号五宗土地（3号地）北侧和山水1	49231.88	柳州市土地交易储备中心	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司	香山红叶建设有限公司	柳州市土地交易储备中心 2020年12月15日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人		
			路 89 号	号华远岚山公寓住宅区北侧，西至独静路 89 号五宗土地（2 号地）东侧，东至柳州莲花山庄								
53	百色融达铜业有限责任公司地块	百色	右江区大华路 8 号	东、南、北等三面与广西蓝星大华化工厂毗邻，西面坡底为百色市工业园区通港大道	86665.80	百色融达铜业有限责任公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	中兰环保科技股份有限公司、广西富林建设集团有限公司	百色市工业区管理服务中心	2020 年 9 月 14 日
54	融安县扶贫生态移民搬迁一期工程项目（原柳州长安锌品有限责任公司生产区）	柳州	融安县长安红卫路 99 号	东至老乡家园小区西至印象融江河堤南至红卫村高岭头土地北至东方上城小区	25956.16	融安世益房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	航天凯天环保科技股份有限公司	未明确	融安世益房地产开发有限公司	2020 年 8 月 12 日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
55	原柳州长安锌品有限责任公司未出让地块	柳州	融安县县长红卫路99号	东至红卫路及融安县长锌安置小区，北至东方上城和千禧小区，西至融江，南至融安县红卫竹木深加工园区和融安县交巡警大队	44088.70	融安县土地收购储备交易中心	正在实施风险管控/修复	满足公共管理和服务用地土壤环境质量要求	北京伦至环境科技有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	融安县土地收购储备交易中心 2019年11月20日
56	原柳州市新兴农场第一化工厂场地	柳州	柳江区穿山镇柳石路新兴医药东面约500米白虎山东面山脚下	地块东北面为白虎山，东南面为林地或甘蔗地，西面和北面为甘蔗地	53333.00	广西农垦新兴农场有限公司(原广西农垦国有新兴农场)	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西中圳检测技术有限公司	广西农垦新兴农场有限公司(原广西农垦国有新兴农场) 未明确	广西农垦新兴农场有限公司(原广西农垦国有新兴农场) 2019年11月20日
57	灌阳金鑫有色金属综合回收有限责任公司铅锌有色金属选矿厂场地	桂林	灌阳县文市镇马莲村002号	西至马莲村村道；东至马莲村农田；南至邬家农田；北至马莲村农田	8600.00	灌阳金鑫有色金属综合回收有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技股份有限公司	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 灌阳县岭海农村投资有限公司	灌阳县岭海农村投资有限公司 2019年11月20日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复委托人	
58	钟山县原永丰化冶厂同古车间污染场地	贺州	钟山县同古镇和平村牛角岭	东侧紧邻包茂高速，北侧为山坡或小树林，西侧为大桥冲水库，南侧为山坡树林	4331.00	贺州市钟山县人民政府	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	广西咏春新环保科技有限公司	贺州市钟山县人民政府 2019年11月20日
59	钟山县原永丰化冶厂回龙车间场地	贺州	钟山县回龙镇牛塘工业区	东面至军冲水库，北面至军冲水库，西面至706县道，南面至五七砖厂	38547.00	贺州市钟山县人民政府	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	贺州市钟山县人民政府 2019年11月20日
60	钟山县金易冶炼有限责任公司旧址污染场地	贺州	钟山县钟山镇西路G323(瑞临线)	东侧紧邻驾校训练场地，北至323国道，西侧至道贺高速，南侧主要为荒地	37297.59	贺州市钟山县人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	未明确	贺州市钟山县人民政府 2019年11月20日