

附件 2

广西壮族自治区建设用地上壤污染风险管控和修复名录移出清单
(2026 年 1 月 8 日更新)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	巴马瑶族自治县盘阳组团练乡片区 B1、B3、B5 一期地块	河池	河池市巴马瑶族自治县巴马镇练乡村	东侧、南侧临近原广西丰浩糖业巴马制糖有限公司生活区，西侧毗邻寿乡大道延长线，北侧临近原糖厂生产区	5335.75	巴马港信房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西中地思科生态环境有限公司	广西凯辰建设工程有限公司	巴马港信房地产开发有限公司	2025 年 12 月 16 日	
2	独静路 89 号五宗土地 (5 号地)	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路 89 号	东至独静路，南至独静路 89 号五宗土地 (4 号地) 北侧，西至已规划住宅用地，北至独静路 89 号五宗土地 (3 号地) 南侧	19432.79	柳州轨道润投置业发展有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广西莱禾环保科技有限公司	中桂海晟 (广西) 建设工程有限公司	柳州轨道润投置业发展有限公司	2025 年 12 月 9 日	
3	柳州市静兰独凳山	柳州	城中区独静路	东至环江滨水大道，南至柳州市静兰独凳	25693.00	柳州轨道润投置业	完成风险管控、	满足居住用地和公共管	广西莱禾环保	中桂海晟 (广	柳州轨道润投	2025 年 12	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	片区8号地块		89号	山片区9号地块，西至独静路，北至独静路		发展有限公司	修复效果评估	理与公共服务用地土壤环境质量要求	科技有限公司	西)建设工程有限公司	置业发展有限公司	月9日	
4	柳州香兰大道西侧（原海川家具市场及周边道路、绿地）一号地块（B区）	柳州	柳北区柳长路6号、香兰大道西侧	东至彰泰房地产建筑工地，南至柳长路、柳长路一区居民区，西至和平驾校，北至星光社区	46765.29	柳州市土地交易储备中心	完成风险管控、修复效果评估	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西博测检测技术有限公司	中桂海晟（广西）建设工程有限公司、北京市勘察设计院有限公司	柳州市土地交易储备中心	2025年10月10日	
5	五菱桂花保障性住房项目地块（地块二）	南宁	南宁市西乡塘区北湖北路50号	东：南宁铁路局南宁车辆段；南：金玉华尊国际大酒店；西：北湖北路；北：广西中医药大学（北湖校区）	28555.83	南宁安居建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地和交通运输用地土壤环境质量要求	广西云科环境科技发展有限公司	南方环境有限公司	南宁安居建设投资有限公司	2025年3月7日	
6	原广西贺	贺	贺州市	东面地块为荒地，南	48621	贺州恒浩	完成修	满足居住用	广西正	广西乾	贺州恒	2025	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	达纸业有限责任公司地块	州	八步区八达东路190号	面为菜地、果林地、荒地，西面为贺州市美仪瓷业有限责任公司，北面为贺州市恒达板业有限公司与贺州伟达矿冶（集团）有限公司	0.00	地产置业有限公司	复效果评估	地、公共管理与公共服务用地和绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	泽环保科技有限公司	达建筑工程有限公司	浩地产置业有限公司	年3月5日	
7	柳州市静兰独凳山片区9号地块	柳州	柳州市城中区独静路89号	东至环江滨水大道，南至瓮山路，西至独静路，北至柳州市静兰独凳山片区8号地块	35946.49	柳州轨道润投置业发展有限公司	完成风险管控效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西莱禾环保科技有限公司	中桂海晟（广西）建设工程有限公司	柳州轨道润投置业发展有限公司	2025年1月20日	
8	贺州市平桂冶炼厂	贺州	平桂区西湾街道	东侧至凉亭街，西至电厂南路，南至潇贺大道，北侧为安东山	80809.87	贺州市平桂城市建设投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	矿冶科技集团有限公司	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	贺州市平桂冶炼厂	2024年12月20日	
9	贵港市盛荣三水铝	贵港	港南区八塘镇	东与324国道紧邻，南环江五路，西以三	66445.00	广西夏特集创家居	完成风险管控	满足工矿用地土壤环境	南宁市淇智环	广西奔盛建筑	广西夏特集创	2024年7月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	有限公司G12-1-1子地块		江南制造业综合产业园内324国道西侧、工业二路南侧	水路为界，北邻工业二路		有限责任公司	效果评估	质量要求	保科技有限责任公司	工程有限公司	家居有限责任公司	15日	
10	柳州市桂柳路以南滨江路以西B地块	柳州	柳州市城中区桂柳路以南500m，滨江路以西300米	东至柳州市独静路8号地块，南至柳州市独静路9号地块，西至独静路，北至原环东金属材料有限公司厂区	2282.19	柳州市龙建投资发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西柳州晟恒环保科技有限公司	广西兴鸿建工有限公司	柳州市龙建投资发展有限公司	2024年4月29日	
11	柳州空气压缩机总厂退役场	柳州	柳北区北雀路129号	东至怡园新苑，北至柳钢厂区，南至北雀路，西至柳钢单身	278660.00	广西柳州市文化旅游投资发	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤	北京伦至环境科技有	安徽博世科环保科技	广西柳州市文化旅游	2024年3月6日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	地			公寓		展集团有限公司		环境质量要求	限公司	股份有限公司	投资发展集团有限公司		
12	柳州市环东金属材料厂3号地块及南面道路	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至独静路89号五宗土地(1号地)南侧,南至独静路89号五宗土地(5号地)北侧,西至已规划居住用地,东至柳州莲花山庄	27430.81	柳州市土地交易储备中心	完成风险管控、修复效果评估	满足公共服务和公共管理用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司	北京中岩大地科技股份有限公司	柳州市土地交易储备中心	2024年1月30日	
13	原东风柳州汽车有限公司商用车基地氧化塘地块	柳州	柳州市柳江区基隆开发区南环路321号	东面为原东风柳州汽车有限公司商用车基地一地块,南面为原东风柳州汽车有限公司商用车基地二地块,西面为青华中学,北面为恒大雅苑住宅小区	23343.70	东风柳州汽车有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西金投环境科技有限公司	广西金投环境科技有限公司	东风柳州汽车有限公司	2023年4月4日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
14	江南中心建文街南地块	南宁	江南区亭洪路26号	东至南建路，西至沙棠街（规划在建），北至建文街（规划在建），南至居民区	13993.34	广西领傲实业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	广西博世科环保科技股份有限公司	广西领傲实业有限公司	2023年3月29日	
15	南南铝业股份有限公司西地块	南宁	南宁市江南区亭洪路55号	东至石柱岭路，南接白沙大道，西至南建路，北接亭洪路	16646.00	南南铝业股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西莱禾环保科技有限公司	广西莱禾环保科技有限公司	南南铝业股份有限公司	2023年1月13日	
16	原东风柳州汽车有限公司商用车基地二地块	柳州	柳江区基隆开发区南环路321号	北地块北面为恒大雅苑，西面为青华中学和柳州地区高级民族中学，南面和东面为原东风柳州汽车有限公司商用车基地一地	40500.00	东风柳州汽车有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西金投环境科技有限公司	广西金投环境科技有限公司	东风柳州汽车有限公司	2022年11月18日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
				块；南地块南面为柳州柳新汽车冲压件有限公司退役地块，其他三面为原东风柳州汽车有限公司商用车基地一地块									
17	江南中心建文街北地块	南宁	江南区亭洪路26号	东至消防站和电信支局（规划在建），西至新沙路（规划在建），北至文岭街（规划在建），南至建文街（规划在建）	32237.48	广西领傲实业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	广西博世科环保科技股份有限公司	广西领傲实业有限公司	2022年6月17日	
18	柳州市宗富民松香厂地块	柳州	柳州市柳北区杨柳路11号	北临柳州市溪良木业有限公司，南临杨柳路，东面为单片晒场，西临通贤路	6964.00	广西柳州市北城投资开发集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西柳州晟恒环保科技有限公司	广西建工集团第三建筑工程有限公司	广西柳州市北城投资开发集团有限公司	2022年4月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
19	柳州市原长塘空军靶场一期地块	柳州	柳州市北部生态新区沙塘镇（原柳北区长塘镇青茅村）	东至农田林地，西至农田，北至古灵大道西延线，东南至湘桂线	20350.00	广西柳州市北城投资开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	北京伦至环境科技有限公司	广西金投环境科技有限公司	广西柳州市北城投资开发有限公司	2021年10月22日	
20	广西方盛实业股份有限公司场地桂柳路39号地块	柳州	柳州市城中区桂柳路39号	柳州市城中区桂柳路金银山脚	52033.30	广西方盛实业股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西大学	柳州晟恒环保科技有限公司	广西方盛实业股份有限公司	2020年8月12日	
21	南南铝业股份有限公司搬迁一期东地块	南宁	南宁市亭洪路55号	东至石柱岭二路，南至富宁精密公司，西至铝业公司西部地块，北至亭洪路。	55971.28	南南铝业股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广西金投环境科技有限公司	广西金投环境科技有限公司	南南铝业股份有限公司	2020年7月19日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					移出日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
22	桂林市九华山 A-1 (原桂林火柴厂) 地块	桂林	规划阳江北路以东、火柴厂宿舍区以北	扁山路以北, 花千树小区以南, 阳江北路以东, 九华山路以西	30900.00	桂林中海宏洋房地产有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	广西金投环境科技有限公司	桂林中海宏洋房地产有限公司	2019年12月17日	

备注：环保举报电话：12345