

附件

广西壮族自治区建设用土壤污染风险管控和修复名录 (2026年2月28日更新)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
1	河池市金城江宝来冶炼厂	河池	河池市金城江区六圩镇足直村	东至原河池市南方有色冶炼有限责任公司生产厂区地块，南至山体，西至六圩镇足直村农田，北至山体	30654.55	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2026年2月3日
2	河池市鑫峰蓄电池有限责任公司地块	河池	河池市金城江区六圩镇六圩社区乾宵路	东侧30m为河池五吉有限责任公司第二冶炼厂，西侧、南侧紧邻山体，北侧50m为河池五吉有限责任公司鸿运楼	3277.44	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2026年2月3日
3	贵港市先达冶炼厂地块	贵港	贵港市桂平市木圭镇木圭街	东面临近农用地，南面紧邻358县道，西面、北面临近农用地	43020.00	桂平市人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地	未明确	未明确	未明确	2025年12月23日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
								和交通运输用地土壤环境质量要求				
4	贵港市新发隆锰业科技有限公司地块	贵港	贵港市桂平市寻旺南工业园区	东侧紧邻在建的恒力华府小区，南侧紧邻长安工业园区恒中门业批发仓、砂石料中转站，西侧紧邻 S206 省道，北侧为桂平市莲塘机动车检测有限公司长安分公司	34005.00	贵港市桂平市寻旺乡西南村集体	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年12月23日
5	贵港市德贵矿业有限公司地块	贵港	贵港市港北区庆丰镇白塘村	东南侧为农用地，西南侧 270m 为东南屯，西侧 200m 为西北屯，北侧 400m 为巷垌屯，东北侧 360m 为金塘屯	5379.00	贵港市港北区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足一类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年12月23日
6	巴马瑶族自治县盘阳组团练乡片区 B1、B3、B5	河池	河池市巴马瑶族自治县巴马	东临 S214 省道，南至广西丰浩糖业巴马制糖有限公司生活区，西临 G243 国道，北	65936.21	B1 区域：巴马港信房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	广西中地思科生态环境有限公司	未明确	巴马瑶族自治县自然资源局	2025年10月21日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
	二期地块		镇练乡村	至练乡储备粮库		司; B3 和 B5 区域: 巴马瑶族自治县土地储备中心						
7	原广西贺州市风帆冶炼厂旧址	贺州	贺州市八步区莲塘镇美仪村八达路北侧	东至胶合板厂, 南至八达东路, 西至恒达胶合板厂, 北至恒发机械铸造厂	33333.33	贺州市豪景苑房地产开发有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西贺州农投正泽环保科技有限公司	未明确	未明确	2025年6月26日
8	南南铝业西地块商业变更居住用地	南宁	南宁市江南区亭洪路55号	东至南南铝业西地块和东地块, 南至广西南南铝加工有限公司, 西至南建路, 北至亭洪路	19103.05	南宁市土地储备中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西惠莱环保科技有限公司	未明确	未明确	2024年9月19日
9	柳州化学工业集团有限公司北厂区地块(柳州市北雀路67)	柳州	柳州市柳北区雀儿山街道北雀路67	东至柳州市北雀路67号地块2号子地块、3号子地块和4号子地块, 南至柳州化学工业集团有限公司	198141.01	柳州元通投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、仓储用地、商业服务业用地、交通运输用	未明确	未明确	柳州元通投资发展有限公司	2024年7月26日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
	号地块1号(子地块)		号	南部办公及仓储地块,西至空地和白露大道,北至前锋路				地、绿地与开敞空间用地和公用设施用地土壤环境质量要求				
10	柳州市北雀路67号地块2号子地块	柳州	柳州市柳北区雀儿山街道北雀路67号	东至4号子地块,南至1号子地块、3号子地块,西至柳州市北雀路67号地块1号子地块,北至前锋路	159213.68	柳州元通投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地和公用设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州元通投资发展有限公司	2024年7月26日
11	柳州市北雀路67号地块3号子地块	柳州	柳州市柳北区雀儿山街道北雀路67号	东至柳州翔星汽车修理厂和广西投资集团柳州发电有限责任公司等,南至柳州化学工业集团有限公司南部办公及	310145.98	柳州元通投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地和绿地与开敞空间用	未明确	未明确	柳州元通投资发展有限公司	2024年7月26日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
				仓储地块,西至1号子地块,北至柳州市北雀路67号地块2号子地块和4号子地块				地土壤环境质量要求				
12	柳州市北雀路67号地块4号子地块	柳州	柳州市柳北区雀儿山街道北雀路67号	东至柳北综合能源服务站,南至3号子地块,西至柳州市北雀路67号地块1号子地块和2号子地块,北至前锋路	106617.13	柳州元通投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地和绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州元通投资发展有限公司	2024年7月26日
13	河池市生富冶炼有限责任公司地块	河池	河池市金城江区街道办事处维六三队	东侧北侧西侧均为山体,南侧为金城江区城西路	41920.87	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西博环环境咨询服务有限公司	未明确	金城江区人民政府	2024年5月17日
14	河池市明源选矿贸易有限公司地块	河池	河池市金城江区东江	东、南、北为山,西为广西壮族自治区河池市金城江区东江镇长排	58526.40	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西博环环境咨询服务有限公司	未明确	金城江区人民政府	2024年5月17日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
			镇长排村坡仙屯	村坡仙屯			复方案					
15	六甲桥头六甲镇杨友精冶炼厂地块	河池	河池市金城江区六甲镇高功村	地块大门(东侧、南侧)两侧为农用地,西侧邻山,地块北侧100m处有一条河流(龙江河)	8957.70	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西博环环境咨询有限公司	未明确	金城江区人民政府	2024年5月17日
16	河池市弘安矿冶有限公司地块	河池	河池市金城江区六圩镇乾宵路143号	东面靠山,西接六圩镇建成区,南临金城江区五吉第二冶炼厂,北面为六圩镇人民政府	28592.13	河池市金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西博环环境咨询有限公司	未明确	金城江区人民政府	2024年5月16日
17	原柳州中色锌品有限责任公司1、2、4号地块(柳州市鸕鸕江路5号地块A号子地块)	柳州	柳州市柳北区长塘镇鸕鸕江路5号	东侧为柳州市柳北区卫生健康局,南侧为鸕鸕江路,西侧为北进路,北侧为北外环路	13050.17	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、仓储用地和绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州市元成供应链有限公司	2024年4月18日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
18	柳州市鹧鸪江路5号地块B号子地块	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东侧为柳州市柳北区卫生健康局, 南侧为鹧鸪江路, 西侧为北进路, 北侧为北外环路	67540.59	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地和商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州市元成供应链有限公司	2024年4月18日
19	柳州市鹧鸪江路5号地块C号子地块	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东侧为柳州市柳北区卫生健康局, 南侧为鹧鸪江路, 西侧为北进路, 北侧为北外环路	41346.36	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州市元成供应链有限公司	2024年4月18日
20	武宣县新兴有限责任公司	来宾	武宣县武宣镇城东路75号	东面为市政道路(来宾市武宣县住房和城乡建设局), 南侧为在建碧桂园(武宣碧桂园房地产开发有限公司), 西侧为河堤道路(武宣县大藤峡灌区投资管理有限公司), 北面	26425.47	武宣县土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年3月18日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
				为政府储备土地(武宣县土地储备中心)								
21	田东县冶炼厂	百色	田东县平马镇合恒村那平屯	东侧为农田, 南侧为右江, 西侧、北侧为那平屯	61719.69	广西田东工业投资开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	广西博环环境咨询服务有限公司	未明确	未明确	2023年10月23日
22	柳州市中色锌品有限责任公司地块(柳州市鹧鸪江路5号地块D号子地块)	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东至柳州恒盛公司北, 南至思源路, 西至北进路东约100米, 北至贝永青车辆救援	59573.62	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州市元成供应链有限公司	2023年8月11日
23	柳州市鹧鸪江路5号地块E号子地块	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东至思源路, 南至新红卫钢材物流中心, 西至新红卫钢材物流中心, 北至思源路	25900.87	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足仓储用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州市元成供应链有限公司	2023年8月11日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
24	柳州市鹧鸪江路5号地块F号子地块	柳州	柳州市柳北区长塘镇鹧鸪江路5号	东至园艺路，南至思源路，西至思源路，北至恒盛公司北面	36420.26	柳州市元成供应链有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	柳州市元成供应链有限公司	2023年8月11日
25	广西凌云县多金属有限责任公司	百色	凌云县伶站瑶族乡伶兴村百当屯	东至林地，南至林地，西至百当屯通村道路，北至林地	22384.45	广西凌云县多金属有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	江苏格林勒斯检测科技有限公司	未明确	未明确	2023年8月10日
26	宜州市德润冶炼有限责任公司	河池	河池市宜州区庆远镇叶茂村门楼屯	东至原机床厂内部道路，南至原机床厂内部道路，西至广西宜州申亚锰业有限责任公司，北至荒山	26971.52	宜州市水泥厂	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年7月6日
27	柳州华锡铟锡材料有限公司地块	柳州	柳州市阳和工业新区	地块东至古亭山脉、南至荣兴驾校、西至古亭大道、北至工业厂	136089.40	广西壮族自治区土地储备中	正在实施风险管控/修	满足居住用地土壤环境质量要求	广西博测检测技术服务有限公司	未明确	广西壮族自治区土地储备中	2023年1月12日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
			古亭大道324号	房和古亭山脉		心	复				心	
28	灵山县制革厂	钦州	灵山县灵城镇燕子岭新村1号	东：燕子岭新村居民区。南：北灵渠和燕子岭新村居民区。西：山地，后段围墙或坎头边为界。北：山地和灵山消防大队东南面无名小路	25794.46	灵山县制革厂	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年7月1日
29	广西浦北县振兴皮革有限公司	钦州	浦北县乐民镇替渠村	东面临靠莫村水田；南面临靠社头村水田和莫村居民区；西面临靠莫村水田；北面临靠莫村林地和莫村居民区	16109.00	广西浦北县振兴皮革有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年7月1日
30	南丹化肥厂场地	河池	南丹县城关镇小场村	东至兰海高速南丹出口，西、北面皆为小场地段山地，南面为荒地	30904.00	南丹县人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	中节能中咨环境投资管理有限公司河池分公司	未明确	未明确	2022年7月1日
31	柳州香兰大	柳	广西柳	东至彰泰房地产	56821.91	柳州市土	正在编	满足居住用	广西博测检	未明确	柳州市土	2022

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
	道西侧(原海川家具市场及周边道路、绿地)一号地块(A2区)	州	州市柳北区香兰大道西侧、柳长路北侧	建筑工地,西至香兰大道A1地块,北至星光社区,南至柳长路、柳长路一区居民区		地交易储备中心	制风险管控/修复方案	地土壤环境质量要求	测技术服务有限公司		地交易储备中心	年5月19日
32	宜州市新洲金属化工有限责任公司地块	河池	广西河池市宜州区叶茂村门楼队	北至河池市平安机动车驾驶员训练考试中心有限公司科目三考试中心,东至荒山,南至荒山,西至广西宜州市和诚实业有限责任公司	19413.04	宜州市水泥厂	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年5月19日
33	广西柳州发电有限责任公司	柳州	柳州市柳北区前锋路4号	A地块东至前锋路三区住宿区,南至前锋路,西至柳州市票证博物馆,北至广西柳州钢铁(集团)公司厂界;B地	183736.63	广西柳州发电有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、工矿用地土壤环境质量	未明确	未明确	广西柳州发电有限责任公司	2022年5月19日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
				块东至大都前锋院，南至北祥新居，西至电厂铁路，北至前锋路；C地块东至电厂铁路，南至柳州化学工业集团有限公司，西至前锋路私人住宅，北至前锋路				要求				
34	广西有色金属集团河池鑫华冶炼（金冶厂区）	河池	河池市金城江区城西路71号	东至建设路，西至金光路，南至城西路，北至建设路	50581.57	金城江区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足一类用地土壤环境质量要求	中节能中咨环境投资管理有限公司河池分公司	广西威尔森环保科技有限公司	金城江区人民政府	2022年5月8日
35	河池市佳玉矿冶有限责任公司地块	河池	河池市金城江区五圩镇板奎村那肯屯	东至河池市金城江区五圩镇新兴选矿厂边界，南至山脚，西至山脚，北至新兴尾矿库边界	9023.26	河池市金城江区五圩镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	广西桂来建设投资有限公司	金城江区人民政府	2022年5月6日
36	河池市金城	河	河池市	东至恒丰选矿厂	4350.02	河池市金	正在实	满足工矿用	广西研易达	广西桂	金城江区	2022

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
	江州区五圩镇新兴选矿厂地块	河池	金城江区五圩镇板奎村那肯屯	运矿道路，南至山脚，西至河池市佳玉矿冶有限责任公司道路边界，北至河池市佳玉矿冶有限责任公司进场大门道路边界		金城江区五圩镇人民政府	施风险管控/修复	地土壤环境质量要求	科技有限公司	来建设投资有限公司	人民政府	2022年5月6日
37	河池市金城江区五圩镇芙蓉选矿厂地块	河池	河池市金城江区五圩镇板奎村芙蓉屯	东至林地，南至林地，西至芙蓉尾矿库边界，北至办公室进厂道路	4297.55	河池市金城江区五圩镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	广西桂来建设投资有限公司	金城江区人民政府	2022年5月6日
38	河池市双龙冶化有限责任公司地块	河池	河池市金城江区五圩镇板奎村芙蓉屯	东至进厂道路边界，南至林地边界，西至佳正选矿厂，北至佳正选矿厂进厂道路	2818.83	河池市金城江区五圩镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	广西桂来建设投资有限公司	金城江区人民政府	2022年5月6日
39	河池市金鹏矿冶有限责	河池	金城江区河池	南侧为河池水电工程处，北侧为	14007.50	河池地区水电工程	正在编制风险	满足居住用地土壤环境	广西桂咨环境评估有限	未明确	金城江区人民政府	2022年4月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
	任公司地块		镇河池社区莫乱头	河池镇冶炼厂，西侧为河池市信地混凝土有限公司，东侧为木材厂		处	管控/修复方案	质量要求	公司			8日
40	河池市河池新村选矿厂	河池	河池市金城江区河池镇新村屯	东至新村屯，西至农田，南至野马河，北至乔灌木林	21400.00	金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	广西桂咨环境评估有限公司	未明确	金城江区人民政府	2022年4月8日
41	广西钦州钦锰冶炼有限公司	钦州	钦州市南珠大道高岭	北至南防铁路及钦防高铁，东至康华饲料厂，南至环城西路，西至荒地和居民区	32258.00	广西钦州钦锰冶炼有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年3月28日
42	柳州市辉强冶化有限公司地块	柳州	柳州市柳江县里雍镇	北紧邻柳江，南至062县道农田，西至062县道农田，东至062县道林地	24895.79	柳州鱼峰区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、贵	柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司	2022年1月13日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
										州万通环保工程有限公司		
43	中国石油化工集团北海石化原老厂火炬区(NH-01-05)	北海	海城区北海大道与成都路交叉口西南侧	东至空地,南至空地,北至空地,西至北海市管道燃气公司用地	12120.60	中国石油化工集团北海石化有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程技术有限公司	中冶南方都市环保工程技术有限公司	中国石油化工集团北海石化有限责任公司	2021年11月30日
44	中国石油化工集团北海石化原老厂装置区(NH-01-02)	北海	海城区北海大道与成都路交叉口西南侧	东至成都路,南至北师大附中及规划路,西至天府路,北至北海大道	176188.21	中国石油化工集团北海石化有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程技术有限公司	中冶南方都市环保工程技术有限公司	中国石油化工集团北海石化有限责任公司	2021年11月30日
45	独静路89号五宗土地(4号地)	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至独静路89号五宗土地(5号地)南侧,南至独静路89号场地南边界,西至已规划住宅地块,	10348.67	柳州市土地交易储备中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	广西瑞丰建设工程有限公司	柳州市土地交易储备中心	2021年10月27日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
				东至独静路								
46	钦州市制革厂	钦州	钦北区八角巷3号	北至钦州市中兴印刷厂，东至“小骑兵”饮食店，南至世华汽车修理厂，西至鸿丰家具城	15448.92	钦州市制革厂	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月27日
47	柳州市龙城化工总厂I地块	柳州	鱼峰区洛维工业园叶山南路35号	东至原混凝土搅拌站，北至山体，西至山体，南至泉南高速	194778.00	柳州市安居建设投资开发有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西柳州晟恒环保科技有限公司	广西建工集团第二建筑工程有限公司	广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司	2021年9月1日
48	梧州市渝鑫稀贵金属有限公司	梧州	万秀区塘源路76号	北邻西江，南至梧州市飞卓林产品实业有限公司和塘源路，西邻梧州市联溢化工有限公司，东至塘源村	70382.00	梧州市万秀区龙湖镇人民政府和粤桂合作特别试验区(梧州)管委会	正在实施风险管控/修复	广弘厂区满足码头用地、防护绿地、仓储物流用地土壤环境质量要求；翔源厂区满足居住用地土壤环	广西天安德环工程咨询有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司、湖南省和清环境科技有	梧州市万秀区龙湖镇人民政府	2021年9月1日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
								境质量要求		限公司		
49	贵港市盛荣三水铝有限公司B地块	贵港	贵港市港南区八塘镇江南制造业综合产业园内324国道西侧、工业二路南侧	东与324国道紧邻，南环江五路，西以三水路为界，北邻工业二路	100222.00	贵港市港南区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月3日
50	原岑溪市顺源矿业选厂地块	梧州	岑溪市筋竹镇毕公顶	地块北至毕公顶板栗种植区，南至筋竹镇变电站，西至新建木材加工厂，东至毕公顶上山道路	7936.60	梧州岑溪市筋竹镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	广西城建建设集团有限公司	岑溪市国大矿业投资管理有限公司	2021年4月30日
51	柳州市中铁物流园及周边片区改造	柳州	柳南区河西路1号	地块西面、北面 and 东面被柳州市中铁物流园及周	40837.00	广西柳州市元信投资有限公司	正在编制风险管控/修	满足居住用地土壤环境质量要求	广西桂寰环保有限公司	未明确	广西柳州市元信投资有限公司	2021年1月8日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
	项目地块二			边片区改造项目地块一所包围，南面为居住小区（包括川海碧园和红茂小区）和商铺（包括汽车销售、餐饮和汽车美容等），东南面为柳州市市政设施维护管理处沥青砼拌合站		司	复方案				司	
52	柳州市环东金属材料厂1号地块	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至小马鞍山，南至独静路89号五宗土地（3号地）北侧和山水1号华远岚山公寓住宅区北侧，西至独静路89号五宗土地（2号地）东侧，东至柳州莲花山庄	49231.88	柳州市土地交易储备中心	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司	香山红叶建设有限公司	柳州市土地交易储备中心	2020年12月15日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
53	百色融达铜业有限责任公司地块	百色	右江区大华路8号	东、南、北等三面与广西蓝星大华化工厂毗邻，西面坡底为百色市工业园区通港大道	86665.80	百色融达铜业有限责任公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	中兰环保科技有限公司、广西富林建设集团有限公司	百色市工业区管理中心	2020年9月14日
54	融安县扶贫生态移民搬迁一期工程（原柳州长安锌品有限责任公司生产区）	柳州	融安县长安红卫路99号	东至老乡家园小区西至印象融江河堤南至红卫村高岭头土地北至东方上城小区	25956.16	融安世益房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	航天凯天环保科技有限公司	未明确	融安世益房地产开发有限公司	2020年8月12日
55	原柳州长安锌品有限责任公司未出让地块	柳州	融安县长安红卫路99号	东至红卫路及融安县长锌安置小区，北至东方上城和千禧小区，西至融江，南至融安县红卫竹木深加工园区和融	44088.70	融安县土地收购储备交易中心	正在实施风险管控/修复	满足公共管理和公共服务用地土壤环境质量要求	北京伦至环境科技有限公司	广西博世科环保科技有限公司	融安县土地收购储备交易中心	2019年11月20日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
				安县交巡警大队								
56	原柳州市新兴农场第一化工厂场地	柳州	柳江区穿山镇柳石路新兴医药东面约500米白虎山东面山脚下	地块东北面为白虎山，东南面为林地或甘蔗地，西面和北面为甘蔗地	53333.00	广西农垦新兴农场有限公司（原广西农垦国有新兴农场）	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西中圳检测技术有限公司	未明确	广西农垦新兴农场有限公司（原广西农垦国有新兴农场）	2019年11月20日
57	灌阳金鑫有色金属综合回收有限责任公司铅锌有色金属选矿厂场地	桂林	灌阳县文市镇马莲村002号	西至马莲村村道；东至马莲村农田；南至邬家农田；北至马莲村农田	8600.00	灌阳金鑫有色金属综合回收有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技股份有限公司	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	灌阳县岭海农村投资有限公司	2019年11月20日
58	钟山县原永丰化冶厂同古车间污染场地	贺州	钟山县同古镇和平村牛角岭	东侧紧邻包茂高速，北侧为山坡或小树林，西侧为大桥冲水库，南侧为山坡树林	4331.00	贺州市钟山县人民政府	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	广西咏春新环保科技有限公司	贺州市钟山县人民政府	2019年11月20日

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		风险管控或修复委托人
59	钟山县原永丰化冶厂回龙车间场地	贺州	钟山县回龙镇牛塘工业区	东面至军冲水库,北面至军冲水库,西面至706县道,南面至五七砖厂	38547.00	贺州市钟山县人民政府	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	贺州市钟山县人民政府	2019年11月20日
60	钟山县金易冶炼有限责任公司旧址污染场地	贺州	钟山县钟山镇西路G323(瑞临线)	东侧紧邻驾校训练场地,北至323国道,西侧至道贺高速,南侧主要为荒地	37297.59	贺州市钟山县人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	未明确	贺州市钟山县人民政府	2019年11月20日