

# 广西壮族自治区建设用土壤污染风险管控和修复名录

## (2022年4月22日更新)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
1	河池市金鹏矿冶有限责任公司地块	河池	金城江区河池镇河池社区莫乱头	南侧为河池水电工程处, 北侧为河池镇冶炼厂, 西侧为河池市信地混凝土有限公司, 东侧为木材厂	14007.50	河池地区水电工程处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年4月11日
2	河池市河池新村选矿厂	河池	河池市金城江区河池镇新村屯	东至新村屯, 西至农田, 南至野马河, 北至乔灌木林	21400.00	金城江区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年4月11日
3	广西钦州钦锰冶炼有限公司	钦州	钦州市南珠大道高岭	北至南防铁路及钦防高铁, 东至康华饲料厂, 南至环城西路, 西至荒地和居民区	32258.00	广西钦州钦锰冶炼有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年3月28日
4	柳州市静兰独凳山片区	柳州	柳州市城中区	西至独静路, 东至环江滨水大	25693.00	柳州市龙建投资发	正在编制风险	满足居住用地土壤环境	未明确	未明确	未明确	2022年2月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
	8号地块		独静路89号	道,南至柳州市静兰独凳山片区9号地块,北至独静路		展有限责任公司	管控/修复方案	质量要求				25日
5	柳州市静兰独凳山片区9号地块	柳州	柳州市城中区独静路89号	东至环江滨水大道,南至凳山路,西至独静路,北至柳州市静兰独凳山片区8号地块	35946.49	柳州市龙建投资发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年2月25日
6	南南铝业股份有限公司西地块	南宁	南宁市江南区亭洪路55号	东至石柱岭路,南接白沙大道,西至南建路,北接亭洪路	166460.00	南南铝业股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年1月14日
7	柳州市辉强冶化有限公司地块	柳州	柳州市柳江县里雍镇	北紧邻柳江,南至062县道农田,西至062县道农田,东至062县道林地	24895.79	柳州鱼峰区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年1月13日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
8	中国石油化工集团北海石化原老厂火炬区(NH-01-05)	北海	海城区北海大道与成都路交叉口西南侧	东至空地, 南至重庆路, 北至空地, 西至北海市管道燃气公司用地	12120.60	中国石油化工集团北海石化有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心	未明确	未明确	2021年11月30日
9	中国石油化工集团北海石化原老厂装置区(NH-01-02)	北海	海城区北海大道与成都路交叉口西南侧	东至成都路, 南至北师大附中及规划路, 西至天府路, 北至北海大道	176188.21	中国石油化工集团北海石化有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心	未明确	未明确	2021年11月30日
10	独静路89号五宗土地(4号地)	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至独静路89号五宗土地(5号地)南侧, 南至独静路89号场地南边界, 西至已规划住宅地块, 东至独静路	10348.67	柳州市土地交易储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年10月27日
11	独静路89号五宗土地(5号地)	柳州	城中区静兰街道静兰村独静	北至独静路89号五宗土地(3号地)南侧, 南至独静路89号五宗	19432.79	柳州市土地交易储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年10月27日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
			路89号	土地(4号地)北侧,西至已规划住宅用地,东至独静路								
12	柳州市宗富民松香厂地块	柳州	柳州市柳北区杨柳路11号	北临柳州市溪良木业有限公司,南临杨柳路,东面为单片晒场,西临通贤路	6964.00	广西柳州市北城投资开发集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月27日
13	钦州市制革厂	钦州	钦北区八角巷3号	北至钦州市中兴印刷厂,东至“小骑兵”饮食店,南至世华汽车修理厂,西至鸿丰家具城	15448.92	钦州市制革厂	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月27日
14	柳州市龙城化工总厂I地块	柳州	鱼峰区洛维工业园叶山南路35号	东至原混凝土搅拌站,北至山体,西至山体,南至泉南高速	194778.00	柳州市安居建设投资开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月1日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
15	梧州市渝鑫稀贵金属有限公司	梧州	万秀区塘源路76号	北邻西江，南至梧州市飞卓林产品实业有限公司和塘源路，西邻梧州市联溢化工有限公司，东至塘源村	70382.00	梧州市万秀区龙湖镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足仓储用地、居住用地土壤环境质量要求	广西天安德环工程咨询有限公司	未明确	未明确	2021年9月1日
16	柳州香兰大道西侧（原海川家具市场及周边道路、绿地）一号地块（B区）	柳州	柳北区柳长路6号、香兰大道西侧	东至彰泰房地产建筑工地，西至和平驾校，北至星光社区，南至柳长路、柳长路一区居民区	114582.95	柳州市土地交易储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年8月16日
17	贵港市盛荣三水铝有限公司地块	贵港	港南区八塘镇江南制造业综合产业园内324国道西侧、工业二路	东至324国道，北至工业二路，西至广西继禹环保科技有限公司，南至无名小路	166667.00	贵港市人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月3日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
			南侧									
18	原东风柳州汽车有限公司商用车基地二地块	柳州	柳江区基隆开发区南环路321号	北地块北面为恒大雅苑，西面为青华中学和柳州地区高级民族中学，南面和东面为原东风柳州汽车有限公司商用车基地一地块；南地块南面为柳州柳新汽车冲压件有限公司退役地块，其他三面为原东风柳州汽车有限公司商用车基地一地块	74000.00	东风柳州汽车有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年4月30日
19	原岑溪市顺源矿业有限公司选厂地块	梧州	岑溪市筋竹镇毕公顶	地块北至毕公顶板栗种植区，南至筋竹镇变电站，西至新建木材加工厂，东至毕公顶上山	7936.60	梧州岑溪市筋竹镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	未明确	未明确	2021年4月30日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
				道路								
20	柳州市中铁物流园及周边片区改造项目地块二	柳州	柳南区河西路1号	地块西面、北面和东面被柳州市中铁物流园及周边片区改造项目地块一所包围，南面为居住小区（包括川海碧园和红茂小区）和商铺（包括汽车销售、餐饮和汽车美容等），东南面为柳州市市政设施维护管理处沥青砼拌合站	40837.00	柳州市土地交易储备中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西桂寰环保科技有限公司	未明确	未明确	2021年1月8日
21	柳州市环东金属材料厂3号地块及南面道路	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至独静路89号五宗土地（1号地）南侧，南至独静路89号五宗土地（5号地）北侧，西至已规划居住用地，东至柳州莲花山庄	21187.63	柳州市土地交易储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足公共服务和公共管理用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年12月15日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
22	柳州市环东金属材料厂1号地块	柳州	城中区静兰街道静兰村独静路89号	北至小马鞍山，南至独静路89号五宗土地（3号地）北侧和山水1号华远岚山公寓住宅区北侧，西至独静路89号五宗土地（2号地）东侧，东至柳州莲花山庄	49231.88	柳州市土地交易储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年12月15日
23	百色融达铜业有限责任公司地块	百色	右江区大华路8号	东、南、北等三面与广西蓝星大华化工厂毗邻，西面坡底为百色市工业园区通港大道	86665.80	百色融达铜业有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	中兰环保科技有限公司	百色市生态环境局	2020年9月14日



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
24	融安县扶贫生态移民搬迁一期工程(原柳州长安锌品有限责任公司生产区)	柳州	融安县长安红卫路99号	东至老乡家园小区西至印象融江河堤南至红卫村高岭头土地北至东方上城小区	25956.16	融安世益房地产开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年8月12日
25	江南中心建文街北地块	南宁	江南区亭洪路26号	东至消防站和电信支局(规划在建),西至新沙路(规划在建),北至文岭街(规划在建),南至建文街(规划在建)	32237.48	广西领傲实业有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	广西博世科环保科技股份有限公司	广西领傲实业有限公司	2020年7月19日
26	江南中心建文街南地块	南宁	江南区亭洪路26号	东至南建路,西至沙棠街(规划在建),北至建文街(规划在建),南至居民区	139933.34	广西领傲实业有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	广西博世科环保科技股份有限公司	广西领傲实业有限公司	2020年7月19日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
27	原柳州长安锌品有限责任公司未出让地块	柳州	融安县长安红卫路99号	东至红卫路及融安县长锌安置小区，北至东方上城和千禧小区，西至融江，南至融安县红卫竹木深加工园区和融安县交巡警大队	44088.70	融安县土地收购储备交易中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	北京伦至环境科技有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	融安县土地收购储备交易中心	2019年11月20日
28	柳州空气压缩机总厂退役场地	柳州	柳北区北雀路129号	东至怡园新苑，北至柳钢厂区，南至北雀路，西至柳钢单身公寓	278660	柳州市土地交易储备中心	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	北京伦至环境科技有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	柳州市土地交易储备中心	2019年11月20日
29	原柳州市新兴农场第一化工厂场地	柳州	柳江区穿山镇柳石路新兴医药东面约500米白虎山东面山脚下	地块东北面为白虎山，东南面为林地或甘蔗地，西面和北面为甘蔗地	53333.00	广西农垦新兴农场有限公司（原广西农垦国有新兴农场）	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019年11月20日
30	灌阳金鑫有色金属综合	桂林	灌阳县文市镇	西至马莲村村道；东至马莲村	8600.00	灌阳金鑫有色金属	正在编制风险	满足工矿用地土壤环境	广西博世科环保科技股	未明确	未明确	2019年11

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
	回收有限责任公司铅锌有色金属选矿厂场地		马莲村002号	农田；南至鄢家农田；北至马莲村农田		综合回收有限责任公司	管控/修复方案	质量要求	份有限公司			月20日
31	钟山县原永丰化冶厂同古车间污染场地	贺州	钟山县同古镇和平村牛角岭	东侧紧邻包茂高速，北侧为山坡或小树林，西侧侧为大桥冲水库，南侧为山坡树林	4331.00	贺州市钟山县人民政府	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	广西咏春新环保科技有限公司	贺州市钟山县人民政府	2019年11月20日
32	钟山县原永丰化冶厂回龙车间场地	贺州	钟山县回龙镇牛塘工业区	东面至军冲水库，北面至军冲水库，西面至706县道，南面至五七砖厂	38547.00	贺州市钟山县人民政府	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	贺州市钟山县人民政府	2019年11月20日
33	钟山县金易冶炼有限责任公司旧址污染场地	贺州	钟山县钟山镇西路G323(瑞临线)	东侧紧邻驾校训练场地，北至323国道，西侧至道贺高速，南侧主要为荒地	37297.59	贺州市钟山县人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	厦门蓝海绿洲科技有限公司	未明确	未明确	2019年11月20日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
34	桂平市福利锰粉厂旧址污染场地	贵港	桂平市寻旺乡河南村	东至桂平市选矿厂，西至无名乡村道路，南至无名乡村道路，北至桂平市选矿厂	5235.90	广西桂平市信美实业投资有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广西研易达科技有限公司	未明确	未明确	2019年7月29日