

附件 1

广西“十四五”国家地下水环境质量考核点位

序号	点位名称	行政区 (地级)	点位 类型	2020年水质 类别	含水层 类型
GX-14-01	西乡塘区大学东路 172 号广西农科院甘蔗研究所	南宁	区域	V	孔隙水
GX-14-02	鱼峰区龙潭路 43 号龙潭公园内雷塘-大龙潭	柳州	区域	III	岩溶水
GX-14-03	柳南区南竹路车辆厂 2 号水源-车辆厂 2#	柳州	区域	III	岩溶水
GX-14-04	七星区桂磨路火车东站	桂林	区域	III	岩溶水
GX-14-05	七星区穿山南东面山脚下“隐龙泉”-穿山洞	桂林	区域	V	岩溶水
GX-14-06	海城区云南北路 60 号	北海	区域	V	孔隙水
GX-14-07	玉州区城西街道玉林市麻纺厂	玉林	区域	III	岩溶水
GX-14-08	金城江区六圩镇 G323 城西水厂	河池	饮用水 水源	III	岩溶水
GX-14-09	西乡塘区乐洲村乐洲 1 队	南宁	区域	IV	孔隙水
GX-14-10	玉州区中秀路 85 号玉林市双益粮食机械公司	玉林	区域	IV	裂隙水
GX-14-11	龙圩区 207 国道苍海公园	梧州	区域	V	裂隙水
GX-14-12	蒙山县洲头路南蒙山县体育馆	梧州	区域	V	岩溶水
GX-14-13	江州区金龙路与花山路交叉路口广西壮族自治区地质环境监测站崇左分站	崇左	区域	V	岩溶水
GX-14-14	江州区佛子路 23 号广西民族师范学院	崇左	区域	IV	岩溶水
GX-14-15	兴宾区乔桂新村乔桂泉	来宾	区域	IV	岩溶水
GX-14-16	兴宾区良塘乡贡村国家级监测孔	来宾	区域	III	岩溶水
GX-14-17	昭平县富罗乡黄花山甘甜泉	贺州	饮用水 水源	III	裂隙水

GX-14-18	八步区贺州地质环境监测站中心基地	贺州	区域	III	岩溶水
GX-14-19	右江区龙景东路与半岛路交汇百色市第一小学内	百色	区域	V	孔隙水
GX-14-20	田阳区金狮路4号自然资源局内	百色	区域	V	孔隙水
GX-14-21	钦北区育才路自然资源局内	钦州	区域	III	裂隙水
GX-14-22	钦北区钦州湾大道158号林湖公园	钦州	区域	IV	裂隙水
GX-14-23	防城区江山乡大坪	防城港	区域	IV	裂隙水
GX-14-24	东兴市江平镇民族大道与滨海公路路口	防城港	区域	IV	裂隙水
GX-14-25	贵港市港北区桂林路荷城初级中学	贵港	区域	IV	岩溶水
GX-14-26	港北区仙衣路与金港大道交叉口西南马草江公园	贵港	区域	IV	岩溶水
GX-14-27	柳北区白露村白露工业园三角地花圃	柳州	污染风险监控	V	岩溶水
GX-14-28	柳北区雀儿山公园水上乐园西90m原雀儿山菜市场内围墙边	柳州	污染风险监控	V	岩溶水
GX-14-29	田东县平马镇东宁西路70号田东中学内	百色	区域	V	孔隙水